

通学路対策箇所図



交通量が多く、道路幅が狭いため歩道と車道の区別がない。
 <対策メニュー>
 停止標識及び停止線の新設



交通量が多く、両道脇から樹木がはみ出して危険。
 <対策メニュー>
 はみ出している樹木の伐採



信号機がなく、道路幅が狭いため歩道と車道の区別がない。
 <対策メニュー>
 通学路変更



住宅密集地のため、道路幅が狭い
 <対策メニュー>
 区画線設置

- - - : 通学路
 : 要対策箇所